

2021年3月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水)

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准上限	标准下限	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	东阳精密机器(昆山)有限公司	废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	化学需氧量	2021-03-03	<30	50		mg/L	是		
		废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	氨氮(NH ₃ -N)	2021-03-03	0.157	8		mg/L	是		
		废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	悬浮物	2021-03-03	7	30		mg/L	是		
		废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	总磷(以P计)	2021-03-03	0.02	0.5		mg/L	是		
		废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	总镍	2021-03-03	<0.007	0.1		mg/L	是		
		废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	pH值	2021-03-03	8.37	9	6	无量纲	是		
		废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	五日生化需氧量	2021-03-03	3.2	/		mg/L	/		
		废水排口WS-K-42002(WS-K-42002)	总铜	2021-03-03	<0.04	0.3		mg/L	是		
		镍排WS-K-42003(WS-K-42003)	总镍	2021-03-03	<0.007	0.1		mg/L	是		
昆山市	昆山针织总厂有限公司	设施排口(WS-ZP-00038)	悬浮物	2021-03-23	12	100		mg/L	是		
		设施排口(WS-ZP-00038)	色度	2021-03-23	2	80		倍	是		
		设施排口(WS-ZP-00038)	总磷(以P计)	2021-03-23	0.02	1.5		mg/L	是		
		设施排口(WS-ZP-00038)	pH值	2021-03-23	7.59	9	6	无量纲	是		
		设施排口(WS-ZP-00038)	总氮(以N计)	2021-03-23	2.64	30		mg/L	是		
		设施排口(WS-ZP-00038)	总镉	2021-03-23	0.0217	0.05		mg/L	是		
		设施排口(WS-ZP-00038)	化学需氧量	2021-03-23	192	200		mg/L	是		
		设施排口(WS-ZP-00038)	氨氮(NH ₃ -N)	2021-03-23	0.368	20		mg/L	是		
昆山市	友联金属工业(昆山)有限公司	设施总排WS-K-41500(WS-K-41500)	悬浮物	2021-03-10	6	70		mg/L	是		
		设施总排WS-K-41500(WS-K-41500)	化学需氧量	2021-03-10	<30	100		mg/L	是		
		设施总排WS-K-41500(WS-K-41500)	pH值	2021-03-10	7.95	9	6	无量纲	是		
		设施总排WS-K-41500(WS-K-41500)	氨氮(NH ₃ -N)	2021-03-10	0.290	15		mg/L	是		
		设施总排WS-K-41500(WS-K-41500)	磷酸盐(以P计)	2021-03-10	0.04	0.5		mg/L	是		